



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СОШ №3 «ОЦ»

с. Кинель-Черкассы

/Зинченко Н.В./

«09» февраля 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от 09.02.2021 г.
Объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности**

1. Краткая характеристика объекта.

1.1. Наименование (вид) объекта: общеобразовательная школа

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 446354, Российская Федерация, Самарская область, с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова д. 39 «А»

1.3. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1080 кв. м.

- часть здания _____этажей (или помещение на _____этаже), _____ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да

1.4. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): *государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 «Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области*

1.5. Адрес места нахождения организации: *446354, Российская Федерация, Самарская область, с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова д. 43*

1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление*

1.7. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) *муниципальная*

1.8. Административно-территориальная подведомственность (*федеральная, региональная, муниципальная*): *региональная*

1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации: *Отраденское управление министерства образования и науки Самарской области, 446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Физкультурников, 30*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Дополнительная информация: *средняя общеобразовательная школа.*

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, Рекомендации по адаптации
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Предусмотрены
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Не предусмотрены
4	Поручни	Ненормативные поручни, либо их отсутствие. Перила лестниц нуждаются в переустройстве, рекомендовано:
		<ul style="list-style-type: none"> — внешние лестницы на территории предусмотреть установку поручней — лестница на входе ненормативный поручень, отсутствие поручня вдоль стены; — лестница на входе в здание предусмотреть установку поручней — межэтажные лестницы предусмотреть непрерывный поручень с внутренней стороны лестницы по всей её длине, нормативную высоту установки, установку горизонтальных завершающих частей — эвакуационные лестницы предусмотреть установку горизонтальных завершающих частей — санузлы Предусмотреть установку поручней учитывая пропорционально размер устанавливаемого унитаза и раковины. Установку поручней круглого сечения диаметром не менее 0,03м. Около унитаза стационарный поручень разместить на стене (должен выступать на 0,15-0,2м перед унитазом), второй откидной или поворотный (выступать на 0,1м). Установку поручней раковины (зазор между раковиной и поручнем, между поручнем и стеной – не менее 0,04м) <p>При переустройстве придерживаться ГОСТ Р 51261-2017</p>
5	Пандусы/съезды	<ul style="list-style-type: none"> — по территории рекомендовано замена съездами не менее чем на одном проходе — эвакуационный выход предусмотреть дублирование лестничного марша пандусом <p>При переустройстве придерживаться п.6.2.9 СП 59.13330.2016, п.6.6 СП 118.13330 .2012</p>
6	Подъемные платформы	Отсутствуют
7	Доступные входные классы	Отсутствуют Для инвалидов, использующих для перемещения кресло-коляску недоступны в связи с отсутствием дублирования лестничных маршей и одиночных ступеней пандусами или съездами. В связи с отсутствием подъемного устройства по внутренним лестничным пролетам, рекомендовано обустройство зоны приема инвалидов со стороны эвакуационного выхода цокольного этажа

8	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют В связи с отсутствием подъемного устройства рекомендовано оборудовать один туалетный блок на I этаже с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-колясочников). В существующих стесненных условиях, для возможности самостоятельного использования детьми-инвалидами сан.тех.оборудования
		рекомендовано произвести переустройство туалетной комнаты, придерживаясь раздела 6.3 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017. Предусмотреть: - сбоку от унитаза пространство шириной не менее 0,8м с одной стороны; - свободное пространство диаметром 1,4м для разворота кресла-коляски; - устранение перепада высоты; - установку кранов с рычажной рукояткой, либо автоматические или сенсорные бесконтактного типа - установку крючков для одежды, полотенец, костылей на высоте соразмерно росту воспитанников, не менее 0,6м от боковой стены - использование контрастных сочетаний цветов санитарный прибор-пол, стена - установку системы тревожной сигнализации
9	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	- ненормативная ширина лестничного марша, габариты входной площадки. — межэтажные и эвакуационные лестницы ненормативная ширина лестничного марша. Расширение возможно только при реконструкции здания. — ненормативная ширина дверных проемов. соблюдение нормативных значений ширины дверных проемов возможно только при реконструкции здания. Рекомендовано выделить класс на первом этаже здания для посещения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Пути движения к классу и внутри помещений обустроить в соответствии с нормами раздела 6.2 СП 59.13330.2016 и раздела 5.2 СП 59.13330.2012.- ширина дверных проемов – не менее 0,9м, подходы к различному оборудованию и мебели – по ширине не менее 0,9м; глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя - не менее 1,2м, при открывании к себе – не менее 1,5м.. Для полной рекомендуется расширение проемов до значения в свету не менее 0,90м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2016, п.6.33 СП 118.13330 .2012 Требуется реконструкция, при переустройстве придерживаться раздела 6.1 СП59.13330.2016
10	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует

11	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует система звукового оповещения при необходимости эвакуации. Рекомендовано установить информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание и перед входами в помещения, придерживаться п. 6.3.6, 6.5.9 СП 59.13330.2016
13 2	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	Перед внешними лестницами отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели Рекомендована установка (придерживаться п. 5.1.12СП 59.13330.2016)
15	Пути движения на территории	Не требуется
16	Места отдыха	Не требуются

3.1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности

для инвалидов предоставляемых услуг

Анализ организационно-правовых и организационно-распорядительных документов учреждения показал возможность оказания услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в организации.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует. Рекомендовано установить
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Частично организовано. Рекомендовано разработать порядок по оказанию помощи инвалидам на объекте
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Частично организовано. Рекомендовано разработать инструкции по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Частично Рекомендовано назначить ответственных сотрудников приказом руководителя
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по Территории объекта работником организации	Есть
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Штатным расписанием не предусмотрена должность тьютора
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их Доступности для инвалидов	Не используется
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не организован. Рекомендовано оборудовать место для отдыха/ожидания собаки-поводыря, отразить порядок действий сотрудников при посещении учреждения лица с собакой-поводырем в должностных инструкциях.
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствуют
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с Нарушением зрения (слабовидящих)	адаптирован
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
---	----------------------	---

п/п	функциональные зоны	Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
1	Территория, прилегающая к зданию	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
2	Входы в здание	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ
6	Система информации на объекте	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

4.Управленческое решение

4.1.Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение
1	Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт

*** указывается один из вариантов (*вид работ*): не нуждается; ремонт (*текущий, капитальный*); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДУ-К, ДП-И(О,С,Г,У)

ДП, дч, ду, дп-в, дп-и, дч-в, дч-и

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4. Согласование на комиссии

4.5. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

Руководитель рабочей группы: _____ / Зинченко Н.В. /

Члены рабочей группы: _____ / Еркова Е.А. /

_____ / Рыжова О.А. /