



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СОШ №3 «ОЦ»

с. Кинель-Черкассы

/Зинченко Н.В./

«09» февраля 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2 от 09.02.2021 г.
Объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности**

1. Краткая характеристика объекта.

1.1. Наименование (вид) объекта: общеобразовательная школа

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 446345, Российская Федерация, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Лозовка, ул. Центральная, д. 1

1.3. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1067 кв. м.

- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12010 кв. м

1.4. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование): государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 «Образовательный центр с. Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

1.5. Адрес места нахождения организации: 446354, Российская Федерация, Самарская область, с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова д. 43

1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственное оперативное управление)

1.7. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

1.8. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации: Отрядненское управление министерства образования и науки Самарской области, 446304, Самарская область, г. Отрядный Физкультурников, 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Дополнительная информация: средняя общеобразовательная школа.

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, Рекомендации по адаптации
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не предусмотрены
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Не предусмотрены
4	Поручни	Ненормативные поручни, либо их отсутствие. Перелестниц нуждаются в переустройстве, рекомендовано: — внешние лестницы на территории предусмотреть установку поручней — лестница на входе ненормативный поручень отсутствие поручня вдоль стены; — лестница на входе в здание предусмотреть установку поручней — межэтажные лестницы предусмотреть непрерывный поручень с внутренней стороны лестницы по всей её длине, нормативную высоту установки - установку горизонтальных завершающих частей — эвакуационные лестницы предусмотреть установку горизонтальных завершающих частей — санузлы Предусмотреть установку поручней, учитывая пропорционально размер устанавливаемого унитаза и раковины. Установку поручней круглого сечения диаметром не менее 0,03м. Около унитаза стационарный поручень разместить на стене (должен выступать на 0,15-0,2м перед унитазом), второй ор или поворотный (выступать на 0,1м). Установку поручней у раковины (зазор между раковиной и поручнем, между поручнем и стеной – не менее 0,04м) При переустройстве придерживаться ГОСТ Р 51294-2014
5	Пандусы/сезды	Отсутствуют. — по территории рекомендовано замена пандусами не менее чем на одном проходе — эвакуационный выход предусмотреть дублирование лестничного марша пандусом При переустройстве придерживаться п.6.2.9 СП 59.13330.2016, п.6.6 СП 118.13330 .2012
6	Подъемные платформы	Отсутствуют
7	Доступные входные классы	Отсутствуют Для инвалидов, использующих для перемещения коляску недоступны в связи с отсутствием дублирующих лестничных маршей и одиночных ступеней пандусов сездами. В связи с отсутствием подъемного устройства на внутренних лестничных пролетах, рекомендовано обустройство зоны приема инвалидов со стороны эвакуационного выхода цокольного этажа

8	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют В связи с отсутствием подъемного устройства рекомендовано оборудовать один туалетный блок этаже с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-колясочников) существующих стесненных условиях, для возможного самостоятельного использования детьми-инвалидами сан.тех. оборудования
		рекомендовано произвести переустройство туалетной комнаты, придерживаясь раздела 6.3 СП 59.13330.2012 ГОСТ Р 51261-2017. Предусмотреть: - сбоку от унитаза пространство шириной не менее 0,8м с одной стороны; - свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски; - устранение перепада высоты; - установку кранов с рычажной рукояткой, либо автоматические или сенсорные бесконтактного типа - установку крючков для одежды, полотенец, коврика на высоте соразмерно росту воспитанников, не менее 0,6м от боковой стены - использование контрастных сочетаний цветов сантехнического оборудования, пола, стены - установку системы тревожной сигнализации
9	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	- ненормативная ширина лестничного марша, габариты входной площадки. — межэтажные и эвакуационные лестницы ненормативная ширина лестничного марша. Расширение возможно только при реконструкции здания. — ненормативная ширина дверных проемов. Соблюдение нормативных значений ширины дверных проемов возможно только при реконструкции здания. Рекомендовано выделить класс на первом этаже здания для посещения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Пути движения к классу и внутри помещений обустроены в соответствии с нормами раздела 6.2 СП 59.13330.2012. - ширина дверных проемов – не менее 0,9м, подходы к различным видам оборудования и мебели – по ширине не менее 0,9м, глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя – не менее 1,2м, при открывании к себе – не менее 1,5м. полной рекомендуется расширение проемов до 1,2м в свету не менее 0,90м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2012 СП 118.13330.2012 Требуется реконструкция, при переустройстве придерживаться раздела 6.1 СП 59.13330.2016
10	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых	Присутствует

	для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	
11	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и На контрастном фоне	Установлена система звукового оповещения при необходимости эвакуации. Рекомендовано установить информирующие табл. людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание и перед входами в помещения, придерживаться п. 6.3.6, 6.5.9 СП 59.13330.2016
13 2	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Требуется
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	Перед внешними лестницами отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Рекомендована установка (придерживаться п. 5.1.1 СП 59.13330.2016)
15	Пути движения на территории	Не требуется
16	Места отдыха	Не требуется

3.1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности

для инвалидов предоставляемых услуг

Анализ организационно-правовых и организационно-распорядительных документов

учреждения показал возможность оказания услуг детям с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидам в организации.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объектов
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует. Рекомендовано установить
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Частично организовано. Рекомендовано разработать порядок оказания помощи инвалидам на объекте
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Частично организовано. Рекомендовано разработать инструкцию по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Частично Рекомендовано назначить ответственных сотрудников приказом руководителя
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по Территории объекта работником организации	Есть

6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Штатным расписанием не предусмотрена должность тьютора
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их Доступности для инвалидов	Не используется
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не организован. Рекомендовано оборудовать место для отдыха/ожидания собаки-поводыря, отразить порядок действий сотрудников при посещении учреждения лица с собакой-поводырем в должностных инструкциях.
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствуют
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с Нарушением зрения (слабовидящих)	адаптирован
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует

3.2.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
1	Территория, прилегающая к зданию	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	
2	Входы в здание	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДП	ДП	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	
6	Система информации на объекте	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДЧ	

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

4.Управленческое решение

4.1.Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение
1	Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. Пути эвакуации)	Реконструкция

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение
1	Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. Пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации н аобъекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДУ-К, ДП-И(О,С,Г,У)

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужно подчеркнуть):

4.4. Согласование на комиссии

4.5. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

Руководитель рабочей группы:  / Зинченко Н.В. /

Члены рабочей группы:  / Еркова Е.А. /

 / Рыжова О.А. /

